

Для служебного пользования

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ – детский сад
присмотра и оздоровления № 333

М.Н. Попова

« _____ » _____ 2025 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник подразделения УФСБ России
по Свердловской области



Кирилов А.Г.

« _____ » _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу
Екатеринбургу филиала ФГКУ
УВО ВПР России по Свердловской
области, полковнику полиции



Горбунов А.В.

« _____ » _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Свердловской области
генерал-лейтенант внутренней службы



Теряев В.В.

« _____ » _____ 2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад присмотра и оздоровления № 333
(МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления № 333)
ул. Водонасосная, 20 а
(наименование объекта (территории))
город Екатеринбург
(наименование населенного пункта)

2025 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования Верх – Исетского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. Адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 5а, тел.: 304-12-60.

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья

(категория опасности объекта)

Занимаемая площадь объекта 1365, 8 кв.м. Общая площади земельного участка 3426 кв.м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: № 667574 серия 66 АД от 18.11.2010 г. Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: № 388309 серия 66 АД от 28.06.2010г

Заведующий Попова Марина Николаевна (343)-214-91-48,
эл.почта:mdou333@eduekb.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Гумбатова Инна Владимировна, директор Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, телефон 304-12-51, eduekb@ekdm.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 7.30 – до 19.30 (12,0 часов), выходные суббота и воскресенье.

2. Общее количество работников объекта (территории) 24 человека

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течении дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 125 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 11 город Екатеринбург». Договор о сотрудничестве № 333 от 09.01.2024 года. Главный врач – Соколова Анна Сергеевна. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета – 10 кв.м. (по техническому паспорту помещение № 32 и процедурного кабинета – 16 кв.м. (по техническому паспорту помещение № 36) находится на первом этаже здания. Общее количество работников – человека. Режим работы: медицинская сестра - среда с 8.00ч -12.00ч, пятница с 13.00ч-16.18ч. Фельдшер – среда с 8.00 ч до 12.00 ч.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) (при наличии)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв.метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрическая щитовая	1	4,6	Взрыв	Выведение из строя частичное, полное разрушение здания, приостановка деятельности, материальный ущерб, ранение и гибель людей.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проникновение возможно через калитку, ворота и внешнее ограждение, основные входы в здание (3 шт) и запасные выходы (7 шт), окна на первом этаже здания.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применение огнестрельного и холодного оружия, взрывчатые, отравляющие, биологические и радиоактивные вещества, яды, зажигательные смеси и др.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей организация взрывов, взятие заложников из числа работников и воспитанников, применение ядерных зарядов и радиоактивных веществ, применение биологического и химического оружия, организация пожара.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте взрывных устройств, захват заложников из числа работников и иных лиц, находящихся на объекте, наличие химического, биологического и радиационного заражения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.). Появление, в случае удачно проведенных терактов, у людей ощущения неизбежности новых подобных преступных акций, а также чувства неизвестности, подавленности, полной незащитности, ожидания очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления. Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры. При разрушении всех элементов здания (включая подвал) площадь возможной зоны разрушения – до 1362.7 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально – экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные людские потери до 125 человек.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- единая спасательная служба МЧС (пожарная охрана) – «112»;
- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», экстренное прибытие наряда полиции в случае срабатывания тревожной кнопки;
- группа немедленного реагирования отдела полиции № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу, ул. Крылова 1 а, круглосуточно, тел. +7 (343) 356-42-09;
- объект охраняется организованным структурам частным охранным предприятием. ООО Технологии Безопасности «Рысич», лицензия Л056-00106-59/00496712 от 16.06.2024 г.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1) 2) Средства тревожной сигнализации установлены на первом этаже здания. Тревожная кнопка выведена на пульт ПЦО 1 УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Находится в исправном состоянии, техническое обслуживание тревожной сигнализации осуществляется ежемесячно и по запросу. Обслуживание средств тревожной сигнализации осуществляется ООО «ПРОТЭК-УРАЛ» - контракт № 52/25 от 01.01.2025 года.

3) Система оповещения. Во внутренних помещениях объекта установлена система оповещения при ЧС, которая включает в себя светозвуковое оповещение о ЧС и световые оповещатели «Выход» в коридорах и группах. Обслуживание осуществляется ООО «ПолиКом-А» на основании договора № 01/01/25-333д.

4) Система освещения: внутри здания-дежурное, наружное по периметру объекта установлены прожектора с дроссельными ртутными лампами (в количестве 7 штук) освещающие центральный вход, фасад по периметру, ворота и прилегающую территорию. Состояние исправное.

5) Система пожарной сигнализации: программно-аппаратный комплекс связи (ПАК) РСПИ «Стрелец – Мониторинг» на основании договора 578-25-ТМО от 26.12.2024 г. обслуживается ООО «Актай – Мониторинг»; внутреннее оповещение установки пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. Обслуживается ООО «ПолиКом-А» договор № 01/01/25-333д от 09.01.2025 г. Имеются световые оповещатели «Выход» в коридорах и группах, речевое оповещение. На каждом этаже размещены планы эвакуации, указатели направления движения, номера телефонов пожарной службы, эвакуационные выходы не загромождены.

6) На объекте имеется система видеонаблюдения: 7 камер внешнего наблюдения и 5 камер внутренних. Видеокамеры IP IVM-2828-POE 2 MP (12920*1080), SONY IMX 323 установлены 1 этаже, мониторинг осуществляется охранником через монитор, установленный в комнате охраны и заведующим МБДОУ № 333 через интернет – приложение. Устройство для хранения информации с камер видеонаблюдения в течении 30 дней на жестком диске WD Jriginal SATA –III.

7) На калитке установлено средство удаленного доступа – электромагнитный замок.

(наличие, марка, характеристики)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Объект расположен в двух этажном капитальном, отдельно стоящем здании, Занимаемая площадь объекта 1365,8 кв.м. Объект находится на территории Верх –Исетского района г. Екатеринбурга на пересечении ул. Большой Конный и Водонасосная. С правой стороны здания находится

огражденная трансформаторная подстанция, состоящая из двух ТП. С западной стороны относительно главного входа здания территория граничит с объектами ЕМУП Водоканал. Прилегающий рельеф местности гористый. С восточной и южной стороны территория объекта граничит с жилым районом. С северной стороны объекта расположено заброшенное двухэтажное здание.

Занимаемая площадь объекта (территории) – 4409 кв.м. Территория периметру ограждена металлической сеткой, длиной 236,01 м и высотой 1,36 м. Периметр пролетов выполнен из стального уголка. Пролеты закреплены методом сварки между столбами из стальной трубы диаметром 100-120 мм. В ограждении имеются ворота и калитка с электромагнитным замком. Дополнительного ограждения нет.

Здание типовое, 2-х этажное, ж/бетонные плиты, 1981 года постройки. Объект имеет центральных входа, которые оборудованы железными противопожарными дверями с врезными замками.

На первом этаже располагаются: кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, кабинет заведующей складом, кабинет заведующего хозяйством, медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет), методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал, одно помещение детской группы, служебное помещение. На втором этаже размещены четыре помещения детских групп.

Фундамент здания – сборные железобетонные блоки, перекрытия здания – железобетонные плиты, кровля – совмещенная мягкая по ж/бетонному основанию. Перегородки в зданиях – гипсолитовые и кирпичные, полы – комбинированные: бетонные с паркетным покрытием, бетонные с линолеумным покрытием, бетонные с керамической плиткой. Входные двери в групповых помещениях оборудованы доводчиками.

В здании имеются 3 основных входа и 7 запасных выходов на двух этажах. На первом этаже: один на пищеблоке, один в прачечной, один в музыкальном зале, один в физкультурном зале, один в медицинском блоке. На втором этаже: два в спальнях помещений групп. Подвальное помещение состоит из семи отсеков. Чердака нет. Здание оборудовано тревожной сигнализацией. Объект охраняется сторожами в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожами круглосуточно.

На территории имеется пять прогулочных участков с зелеными насаждениями. На каждом прогулочном участке есть 1 веранда с каркасом из металлических балок с крышей, покрытой шифером, стены веранды – железобетонные плиты. Имеется один гараж. Автостоянок на территории объекта нет.

а) объектовые системы оповещения: средства тревожной сигнализации установлены на первом этаже здания. Тревожная кнопка выведена на пульт ПЦО 1 УВО по городу Екатеринбург- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», экстренное прибытие наряда полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации; система оповещения о пожаре: программно-аппаратный комплекс связи (ПАК) РСПИ «Стрелец – Мониторинг». Обслуживается ООО «Актai – Мониторинг»; внутреннее

оповещение установки пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре. Обслуживается ООО «ПолиКом-А».

(наличие, марка, характеристики)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: основное электроснабжение трехфазное, питание бытовых электропотребителей выполнено 220 В от электрических сетей распределительных щитков. Трансформаторы и электрощиты расположены в помещении электрощитовой, находятся на первом этаже. Имеется аварийное освещение;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет

(наличие, количество, характеристики)

г) стационарные и ручные металлоискатели: имеется ручной металлоискатель – 1 шт.

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): по периметру объекта установлены прожектора с дроссельными ртутными лампами (в количестве 7 шт), освещающие центральный вход, фасад по периметру, ворота и прилегающую территорию. Состояние исправное.

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: 7 камер внешнего наблюдения и 5 камер внутренних. Видеокамеры IP IVM-2828-POE 2 MP (12920*1080), SONY IMX 323 установлены 1 этаже, мониторинг осуществляется охранником через монитор, установленный в комнате охраны и заведующим МБДОУ № 333 через интернет – приложение. Устройство для хранения информации с камер видеонаблюдения в течении 30 дней на жестком диске WD Jriginal SATA –III.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): нет. В ограждении имеются ворота и калитка с электромагнитным замком.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 центральных входа, 7 запасных выходов: один на пищеблоке, один в прачечной, один в музыкальном зале, один в физкультурном зале, один в медицинском блоке. На втором этаже: два в спальнях помещениях групп. Подвальное помещение состоит из семи отсеков. Чердака нет.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: одна калитка оборудована домофоном и электромагнитным замком.

г) физическая охрана объекта: охраняется организованным структурам частным охранным предприятием. ООО Технологии Безопасности «Рысич»,

лицензия Л056-00106-59/00496712 от 16.06.2024 г

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) Наличие автоматической пожарной сигнализации: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой речевого оповещения людей о пожаре. Сигнал передается на пульт пожарной охраны.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения : нет

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожар. Программно-аппаратный комплекс связи (ПАК) РСПИ «Стрелец-Мониторинг».

(тип, марка)

г) наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители ОУ-3 – 10 шт, ОУ-3.

(тип, марка)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: Объект не в полной мере соответствует требованиям Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006.

Рекомендации: Ранее выявленные и не устранённые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности по которым срок устранения истек (акт категорирования от 05.12.2019 года):

1. Дооборудовать систему видеонаблюдения так, чтоб просматривались все уязвимые места, потенциально опасные участки, критические элементы.
2. Оборудовать систему оповещения микрофоном. Система оповещения должна быть автономной и оборудованной источниками бесперебойного питания.
3. Оборудовать объект охранной сигнализацией.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением

критических элементов объекта.

2. План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны, потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

05.05.2025

Тюху-
(подпись)

Попова МН
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «___» _____ 2025 г

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Для служебного пользования
Экз. №

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

Попова Попова М.Н.

(инициалы, фамилия)

« 03 » *мая* 2025 год

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад пристра и оздоровления №333

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Екатеринбург

(наименование населенного пункта)

« 06 » *мая* 2025 года

Комиссия в составе председателя комиссии:

Заведующий – Попова М.Н.

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

и членов комиссии:

Заведующего хозяйством – Ратникова Т.А.,

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося работником объекта (территории))

Сотрудник УФСБ России по Свердловской области Горелова К.А.

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа безопасности)

Инспектор ОКЗО УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Свердловской области», капитан полиции Бармина Т.Н.,

(должность и Ф.И.О. представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Представитель ОНД Главного управления МЧС России по Свердловской
области (по согласованию)

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Действующая на основании приказа заведующего МБДОУ – детский сад
пристра и оздоровления №333

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

От «06» мая 2025 года № 1/47 «О создании межведомственной комиссии по
обследованию и категорированию объектов (территорий) МБДОУ – детский
сад пристра и оздоровления №333»,

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад присмотра и оздоровления №333,

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, 20 а

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Объект расположен в двух этажном капитальном, отдельно стоящем здании, Занимаемая площадь объекта 1365,8 кв.м. Объект находится на территории Верх –Исетского района г. Екатеринбурга на пересечении ул. Большой Конный и Водонасосная.

Справой стороны здания находится огороженная трансформаторная подстанция, состоящая из двух ТП.

С западной стороны относительно главного входа здания территория граничит с объектами ЕМУП Водоканал. Прилегающий рельеф местности гористый.

С восточной и южной стороны территория объекта граничит с жилым районом.

С северной стороны объекта расположено заброшенное двухэтажное здание.

Здание типовое, 2-х этажное, ж/бетонные плиты, 1981 года постройки.

В здании имеются 3 основных входа и 7 запасных выходов на двух этажах. Которые оборудованы железными противопожарными дверями с врезными замками. На первом этаже: один на пищеблоке, один в прачечной, один в музыкальном зале, один в физкультурном зале, один в медицинском блоке. На втором этаже: два в спальнях помещений групп. Подвальное помещение состоит из семи отсеков. Чердака нет.

На первом этаже располагаются: кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, кабинет заведующей складом, кабинет заведующего хозяйством, медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет), методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, физкультурный зал, одно помещение детской группы, служебное помещение. На втором этаже размещены четыре помещения детских групп.

Фундамент здания – сборные железобетонные блоки, перекрытия здания- железобетонные плиты, кровля – совмещенная мягкая по ж/бетонному основанию. Перегородки в зданиях – гипсолитовые и кирпичные, полы – комбинированные: бетонные с паркетным покрытием, бетонные с линолеумным покрытием, бетонные с керамической плиткой. Входные двери в групповых помещениях оборудованы доводчиками.

По периметру территория ограждена металлической сеткой, длиной 236,01 м и высотой 1,36 м. Периметр пролетов выполнен из стального уголка. Пролеты закреплены методом сварки между столбами из стальной трубы диаметром 100-120 мм.

В ограждении имеются металлические распашные ворота с калиткой оборудованной электромагнитным замком. Дополнительного ограждения нет.

На территории имеется пять прогулочных участков с зелеными насаждениями. На каждом прогулочном участке есть 1 веранда с каркасом из металлических балок с крышей, покрытой шифером, стены веранды - железобетонные плиты. Имеется один гараж. Автостоянок на территории объекта нет.

Контрольно-пропускной пункт (пост)- нет
(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: 7 камер внешнего наблюдения, направлены на центральный вход (ворота), прогулочные участки и хозяйственный блок и 5 камер внутреннего наблюдения. Видеокамеры IPIVM-2828-POE 2 MP (1920*1080), SONYIMX 323 установлены на 1 этаже во входных ячейках, холл.

Система видеонаблюдения выведена в помещение охраны на 1 этаже.
(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения в течении 30 дней (на жестком диске).

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: имеется автономная пожарная сигнализация с речевым оповещением, выведена на пульт МЧС. Принудительное голосовое оповещение отсутствует.

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))

Система освещения: освещение внутри здания в наличии. Переключатель на аварийную линию расположен в электрощитовой. Наружное освещение по периметру объекта на стенах здания установлены прожекторы с дроссельными ртутными лампами в количестве 7 штук. Освещающие центральный вход, фасад, входы в группы, прогулочные площадки, подъезд к пищеблоку. Состояние исправное.

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна))

Средства разграничения и контроля доступа
- ручной металлоискатель, в рабочем состоянии.

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) находится на посту у охраны. Передача сигнала УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД)

Обслуживание средств тревожной сигнализации осуществляет ООО «ПРОТЭК-УРАЛ», контракт № 52/25 от 01.01.2025 года.
Физическая охрана: ООО ЧОО «Рысич», муниципальный контракт № 333 от 19 февраля 2025 г., лицензия от «03» мая 2012г. №Л056-00106-59/00496712.

Пост охраны расположен в отдельном помещении на 1 этаже здания, около тревожной и пожарной сигнализации.

Охранная сигнализация – нет.

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда выводится сигналоповещение (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное))

Система пожарной сигнализации: программно-аппаратный комплекс связи (ПАК) РСПИ «Стрелец – Мониторинг» на основании договора 578-25-ТМО от 26.12.2024 г. обслуживается ООО «Актai – Мониторинг»; внутреннее оповещение установки пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. Обслуживается ООО «ПолиКом-А» договор № 01/01/25-333д от 09.01.2025. Имеются световые оповещатели «Выход» в коридорах и группах, речевое оповещение. На каждом этаже размещены планы эвакуации, указатели направления движения, номера телефонов пожарной службы, эвакуационные выходы не загромождены.

Приказ об ограничении въезда на территорию образовательного учреждения автотранспортных средств – имеется, приказ № 1/12 от 09.01.2025 года

План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта – имеется

Приказ на должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – имеется, приказ № 1/10 от 09 января 2025 года, Ратникова Татьяна Анатольевна.

Журнал (график) проведения с работниками объекта и сотрудниками охраны инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта – имеется.

Наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Режим работы объекта (территории) дневной, продолжительность рабочего времени 12 часов, понедельник – пятница с 7.30 до 19.30 (дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня)

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме утверждена 09 января 2023 года, заведующим МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления №333.

Приказом №1/1-11 от 09 января 2023 года назначено лицо ответственное за антитеррористические мероприятия: заведующий хозяйством – Ратникова Т.А.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 125 человек.

Общее количество работников объекта (территории) 24 человека. Максимальное количество находящихся на объекте (территории) работников, воспитанников и законных представителей, сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 125 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями - музыкальный и спортивный зал. Критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем - электрощитовая.

Первый акт обследования и категорирования объекта утвержден: 05.12.2019г. Паспорт безопасности объекта по постановлению Правительства РФ № 1006 утвержден 06.02.2020г.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления №333

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

категорию № три
(прописью)

Ранее выявленные и неустраненные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности по которым срок устранения истек:

1. Оборудовать объект охранной сигнализацией в соответствии с пп. «а» п.25 Постановления.
2. Оборудовать объект (территорий) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; в соответствии с пп. «д» п.24

Постановления.

3. Дооборудовать систему видеонаблюдения так, чтобы просматривались все уязвимые места, потенциально- опасные участки, критические элементы в соответствии с пп. «а» п.25 Постановления.

Устраненные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

1. Приобретен ручной металлоискатель.

2. Размещены на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах, а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, ФСБ и органов ФСВНГ РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).

3. Физическая охрана: ООО Технологии Безопасности «Рысич», лицензия Л056-00106-59/00496712 от 16.06.2024 г.

4. Дооборудована территория системой наружного освещения.

5. Ограничен свободный доступ в помещение охраны, установлен на двери в данное помещение механический замок.

Вновь выявленные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности: отсутствуют

Подписи членов комиссии:

Сотрудник УФСБ России по
Свердловской области Горелова К.А. _____

Инспектор ОКЗО УВО по городу
Екатеринбургу - филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Свердловской области»,
капитан полиции Бармина Т.Н. _____

Представитель ОНД Главного
Управления МЧС России по
Свердловской области (по согласованию) _____

Заведующий хозяйством
Ратникова Т.А. _____