

УТВЕРЖДЕНО:  
Приказ № 152 от 04.12.2023  
Заведующий МБДОУ № 333  
Лопухина Попова М.Н.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования для инвалидов

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуга (услуги):  
620028 г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, 20, а
- 1.2. Наименование предоставляемой услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.3. Сведения об объекте: панельное отдельно стоящее здание 2 этажа, 1365 кв. м кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 2410 кв.м. Год постройки здания 1981 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.5. Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад пристра и оздоровления № 333 (МБДОУ № 333)
- 1.6. Адрес места нахождения организации: 620028 г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, 20, а
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.8. Форма собственности: муниципальная
- 1.9. Административно - территориальная подведомственности муниципальная

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: на объекте осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход. Услуга оказывается физическим лицам за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, физические лица от 3 до 7 лет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	Сменные кресла-коляски	присутствуют
3	Адаптированные лифты	отсутствуют
4	Поручни	присутствуют

5	Пандусы	отсутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные группы	отсутствуют
9	Доступные санаторно-гигиенические помещения	отсутствуют
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточно
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	присутствуют
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	присутствуют
14	иные	

### 3.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№	Основные показатели доступности для инвалида объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	обеспечивается
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечивается

3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услугу населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов или услуг	обеспечивается
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуги	обеспечивается
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации	обеспечивается
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	обеспечивается
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданное по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
8	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
9	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	обеспечивается
10	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
12	иные	

### 3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Данный объект социальной инфраструктуры доступен условно. По состоянию на сегодняшний день отсутствует возможность обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

#### 4. Управленческое решение (проект)

№	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1	Установка при входе в объект вывески с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020 год
2	Проведение проектных работ, реконструкции необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	По мере поступления финансирования
3	Установка поручней	2012
4	Установка раздвижных дверей	По мере поступления финансирования
5	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	По мере поступления финансирования
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020
7	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	По мере поступления финансирования
8	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2023

№	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1	Предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации	с 2019 года, по приказу

4.2. Период проведения работ: с 2016 по 2030 годы в рамках исполнения Плана действий («Дорожная карта») «Организация по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования в МБДОУ № 333 на 2016-2030 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)  
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности объекта

Председатель комиссии:  
Заведующий МБДОУ – детский сад № 333 Лосиц М.Н. Попова

Члены комиссии:  
Заведующий хозяйством Артём Т. А. Ратникова  
Заместитель заведующего Артём В.В. Артемьева

Приложение № 1  
к Акту обследования к паспорту  
доступности

**Результаты обследования территории, прилегающей к зданию**

Наименование объекта, адрес

МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 333,  
620028, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Водонасосная, 20 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Выход (входы) на территорию	есть		1	Перепады высот, бордюры отсутствуют	Всех категорий		
Путь (пути) движения на территории	есть		2	Перепады высот, бордюры отсутствуют	Всех категорий		
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	да		3	Неровностей нет	Всех категорий		
Автостоянка и парковка	да		4	На территории ДОУ,	Всех категорий		
общие требования к зоне							

Приложение № 2  
к Акту обследования к паспорту  
доступности

**Результаты обследования входа (входов) в здание**  
Наименование объекта, адрес  
МБДОУ-детский сад пристра и оздоровления № 333,  
620028, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Водонасосная, 20 а

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть		5	Самостоятельно подняться не возможно, не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	
Пандус (наружный)	ЕСТЬ НЕТ		6	Самостоятельно подняться возможно, но не оборудована звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
Дверь (входная)	есть		8	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
Пандус	есть		9	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий		
Общие требования к зоне							

**Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес

МБДОУ-детский сад пресмотра и оздоровления № 333,  
620028, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Водонасосная, 20 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор	есть		10	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	
Лестница (внутри здания)	есть		11	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	Всех категорий	Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	
Пандус (внутри здания)	нет					Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	

Лифт пассажирский	нет					Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	
Раздвижные двери	нет					Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	
Дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	есть	12	Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки, достаточная ширина дверных	Всех категорий		Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13	Не оборудованы звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий		Технические решения невозможны  Организация альтернативной формы обслуживания	
Общие требования к зоне							

Приложение № 3  
к Акту обследования к паспорту  
доступности

**Результаты обследования системы информации на объекте**  
Наименование объекта, адрес  
МБДОУ-детский сад присмотра и оздоровления № 333,  
620028, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Водонасосная, 20 а

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
2	Акустические средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
3	Тактильные средства	нет				Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
4	Общие требования к зоне							

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью


10 (десять) листов

цифрами прописью

Должность заведующий

Подпись В.В. Мельников

« 04 » 12 20 23



Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных
Информационные системы	возможности	связи	финансовых	использования	данных

Информационные системы  
возможности  
связи  
финансовых  
использования  
данных